

Generalforsamling 21 - 06 - 2020

28 - 02 - 2019 Ændring råvandsindtag / prøvehane / råvandsmåler

30 - 04 - 2019 Ny forbruger Duelodsvej

03 - 09 - 2019 Osvejen nr. 3 graveskade på Ø 50 m/m PVC Gl. Åmarksledning

03 - 09 - 2019 Vestervang 29 Udgravning til fundament snitter vandledning Ø 25 m/m

08 - 09 - 2019 Ledningsbrud Åbrinken

03 - 10 - 2019 Aflæsning af alle måler.

08 - 10 - 2019 Vandprøver udtaget på boringer Osvejen 30

09 - 10 - 2019 Kontrol på udpumpningsmåler

10 - 10 - 2019 Vestervang vedrørende målerbrønd

02 - 11 - 2019 Fællesmøde Roskilde

06 - 11 - 2019 Vestervang. Målerbrønd under terrassen er blevet ændret

Indpumpet 2019 54.823 m³

Udpumpet 2019 49.688 m³

5.135 m³

Filterskyl 3.145 m³

Spild 1.990 m³

2019 vandprøver 19-12-2019

2020

17- 01 - 2020 Ny forbruger Åmarksvej

03 - 02 - 2020 Landinspektør Flemming Pade opmåling på målerbrønd Åmarksvej nr. 6